



**SEGURIDAD
INDUSTRIAL**

Experiencia que cuida

FICHA TÉCNICA

GUANTE KOLMAR DE CUERO RES MOD. MINERO

DESCRIPCIÓN

Guante de cuero res de plena flor, diseñado para trabajos de exigencia en entornos industriales. Incorpora refuerzos en palma que mejoran su resistencia y durabilidad en labores de maniobra.

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo en zonas de desgaste.
- Alta sensibilidad táctil.
- Diseño cómodo para uso prolongado.
- Resistencia a la abrasión media.
- Costuras reforzadas durables.

MATERIALES

- Cuero res de plena flor.
- Calibre (1.0 – 1.2 mm).
- Hilo poliéster N°3.
- Hilo de algodón 20/3.

ESPECIFICACIONES

- Talla: 9.
- Largo: 10.5", 12" y 14".
- Tipo: Cuero res de plena flor.
- Puño: Carnaza.

APLICACIONES

- Manipulación de materiales.
- Trabajos de ensamblaje.
- Actividades de maniobra general.
- Uso en entornos industriales.



RESTRICCIONES DE USO

- No apto para riesgos químicos.
- No usar en ambientes húmedos o con líquidos.
- No apto para riesgo eléctrico.
- No usar si presenta desgaste, roturas o humedad.

USO Y MANTENIMIENTO

- Colocar el guante asegurando un ajuste adecuado.
- Verificar el estado antes de cada uso.
- Reemplazar en caso de desgaste o daño visible.
- Mantener limpio y seco después de su uso.

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar seco, protegido de la luz solar, humedad y agentes externos que puedan afectar sus propiedades.